

Quickstart Guide

Meade® Infinity™ 70mm Refracting Telescope

STEP 1

Download the instruction manual or AutoStar Suite software by scanning the QR code or navigating to:



SCAN ME

<https://www.meade.com/infinity-support-resources>



STEP 2

Open tripod




STEP 3

Attach accessory tray




STEP 4

Extend tripod legs



STEP 5

Attach slow-motion rod



STEP 6

Attach optical tube



STEP 7

Attach red-dot finder



STEP 8

Attach diagonal mirror



STEP 9

Attach 26mm eyepiece



STEP 10

Remove cover



STEP 11

Focus and observe!

 Looking at or near the Sun will cause irreversible damage to your eye. Do not point this telescope at or near the Sun.

Español

1. Descargue el manual de instrucciones o el software AutoStar Suite escaneando el código QR o navegando a:

<https://www.meade.com/infinity-support-resources>

2. Trípode abierto
3. Coloque la bandeja de accesorios
4. Extender las patas del trípode
5. Conecte la varilla en cámara lenta
6. Conectar tubo óptico
7. Adjuntar buscador de puntos rojos
8. Coloque el espejo diagonal
9. Fijar ocular de 26 mm
10. Quitar cubierta
11. ¡Concéntrate y observa!

Mirar al Sol o cerca de él provocará daños irreversibles a sus ojos. No apunte este telescopio a ni cerca del Sol. No mire por el telescopio mientras se mueve.

Русский


1. Загрузите руководство по эксплуатации или программное обеспечение AutoStar Suite, отсканировав QR-код или перейдя по адресу:

<https://www.meade.com/infinity-support-resources>

2. открытый штатив
3. Присоедините лоток для аксессуаров
4. Выдвинуть ножки штатива
5. Прикрепите стержень замедленного движения.
6. Присоедините оптическую трубку
7. Прикрепите искатель с красной точкой
8. Прикрепите диагональное зеркало
9. Установите окуляр 26 мм
10. Снимите крышку
11. Сосредоточьтесь и наблюдайте!

Направление телескопа прямо на Солнце или на объекты рядом с ним может нанести непоправимый вред вашим глазам. Не направляйте этот телескоп на Солнце или на объекты рядом с ним. Не смотрите в телескоп, пока он движется.

Looking at or near the Sun will cause irreversible damage to your eye. Do not point this telescope at or near the Sun.



1. Laden Sie die Bedienungsanleitung oder die AutoStar Suite-Software herunter, indem Sie den QR-Code scannen oder zu:

<https://www.meade.com/infinity-support-resources>

2. Stativ öffnen
3. Zubehörfach anbringen
4. Stativbeine verlängern
5. Slow-Motion-Stange anbringen
6. Optischen Tubus anbringen
7. Leuchtpunktsucher anbringen
8. Schrägspiegel anbringen
9. 26-mm-Okular anbringen
10. Abdeckung entfernen
11. Fokussieren und beobachten!

Das Schauen in oder in die Nähe der Sonne führt zu irreversiblen Augenschäden. Richten Sie dieses Teleskop daher nicht in oder in die Nähe der Sonne. Schauen Sie während der Schwenkbewegung nicht durch das Teleskop.

Deutsch

Français

1. Téléchargez le manuel d'instructions ou le logiciel AutoStar Suite en scannant le code QR ou en accédant à:

<https://www.meade.com/infinity-support-resources>

2. Trépied ouvert
3. Fixez le plateau d'accessoires
4. Étendre les jambes du trépied
5. Attachez la tige de ralenti
6. Fixez le tube optique
7. Attacher le chercheur à point rouge
8. Fixez le miroir diagonal
9. Fixez un oculaire de 26 mm
10. Retirer le couvercle
11. Concentrez-vous et observez !

Observer à proximité ou directement vers le soleil causera des lésions oculaires immédiates et irréversibles. Ne pas pointer le télescope directement vers ou à proximité du soleil. Ne pas observer dans le télescope sur sa course.

Meade Instruments Warranty

The Meade Instruments Statement of Limited Warranty is published at:

www.meade.com/supports/warranty/

A printed copy of the Meade Statement of Limited Warranty will be made available by Meade upon written request.

See below for Meade contact information.

Warranty Claim

Meade Instruments

89 Hangar Way

Watsonville, CA 95076 U.S.A • +1 (800) 626-3233

customerservice@meade.com • SUBJECT: Warranty Claim

